


عکس نمایندگی از مقاله: <https://www.semanticscholar.org/1533/113e33d3>



شکل (11-6)

لوله فولادی تحت فشار داخلی P_i و فشار خارجی P_o قرار دارد. درنتیجه تنش محیطی در این لوله برابر خواهد شد با:

$$\sigma_\theta = \frac{P_i - P_o}{t} (a - t/2) = \frac{P_i - P_o}{2} \left(\frac{2a}{t} - 1 \right) \quad (b)$$

با استفاده از قانون هوک و رابطه (2-11)، در $a = r$ ، رابطه تنش - تغییر مکان بصورت زیر خواهد بود؛

$$\sigma_\theta = E_s \varepsilon_\theta = E_s \frac{u}{a} \quad (c)$$

با محاسبه u از روابط (b) و (c) و قراردادن آن در رابطه (a)، فشار بین دو برابر می شود با؛

$$P_o = \frac{P_i}{1 + (E_s / E_c) (2t / (2a - t)) ((a^2 + b^2) / (b^2 - a^2) + \nu_c)} \quad (11-22a)$$

در عمل می توان از مقادیر زیر استفاده کرد؛

$$\frac{E_s}{E_c} = 15 \quad \text{و} \quad \nu_c = 0.2 \quad \text{و} \quad \frac{2t}{2a - t} \approx \frac{t}{a}$$

درنتیجه رابطه (11-22a) به صورت ساده تر زیر درمی آید؛

$$P_o = \frac{P_i}{1 + 15(t/a)((R^2 + 1)/(-R^2 + 1) + 0.2)}$$

که در آن $\frac{a}{b} = R$ می باشد. از روابط فوق دیده می شود که با افزایش ضخامت t ، فشار منتقل شده به لوله بتنه تقليل می یابد. در ضمن برای هر مقدار مشخص $\frac{t}{a}$ ، فشار P_o با افزایش نسبت قطرها (R) زیادتر می شود.

6-11 دیسک دوار با ضخامت ثابت؛

رابطه تعادل (1-11)، با اضافه کردن نیروی گریز از مرکز به عنوان نیروی حجمی، می تواند برای دیسک دوار بکار رود. در این حالت تنش حاصل از اثر چرخش حول محور چرخش توزیع یکنواخت دارد و فرض می شود بستگی به ضخامت دیسک ندارد. درنتیجه، با استفاده از رابطه (1-11) همراه با نیروی حجمی F_r برابر $r \rho \omega^2 r$ (برای واحد حجم) نتیجه می شود؛

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} + \rho \omega^2 r = 0 \quad (11-23)$$

در این رابطه ρ دانسته جرمی و ω سرعت زاویه ای ثابت دیسک بر حسب رادیان بر ثانیه می باشد. باید توجه داشت که از نیروی حجمی در اثر وزن، g ، ρ ، صرفنظر شده است. با قراردادن رابطه (11-16) در رابطه (11-23) نتیجه خواهد شد؛

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} = -(1 - \nu^2) \rho \omega^2 r / E \quad (a)$$

این عبارت دارای دو جواب عمومی و خصوصی است. جواب عمومی همان رابطه (a) قسمت (2-11) می باشد. بسهولت می توان نشان داد که جواب خصوصی نیز بصورت زیر است؛

$$u_p = -(1 - \nu^2) \frac{\rho \omega^2 r^3}{8E}$$

درنتیجه جواب کلی رابطه به صورت زیر خواهد بود:

$$u = \frac{-\rho \omega^2 r^3 (1 - \nu^2)}{8 E} + C_1 r + \frac{C_2}{r} \quad (11-24a)$$

با استفاده از رابطه (11-6)، تنش های شعاعی و محیطی برابر می شوند با:

(11-24b)

$$\sigma_r = \frac{E}{1 - \nu^2} \left[\frac{(3 + \nu)(1 - \nu^2) \rho \omega^2 r^2}{8 E} + (1 + \nu) C_1 - (1 - \nu) \frac{C_2}{r^2} \right] \quad (11-24c)$$

$$\sigma_\theta = \frac{E}{1 - \nu^2} \left[\frac{(1 + 3\nu)(1 - \nu^2) \rho \omega^2 r^2}{8 E} + (1 + \nu) C_1 + (1 - \nu) \frac{C_2}{r^2} \right]$$

ثابت های C_1 و C_2 از شرایط مرزی بدست می آیند.

دیسک توخالی:

در دیسک توخالی فشار در مرزهای داخل ($a = r$) و خارج ($r = b$) صفر است.

درنتیجه شرایط مرزی بصورت زیر خواهد بود:

$$(\sigma_r)_{r=a} = 0 \quad (\sigma_r)_{r=b} = 0 \quad (b)$$

با قراردادن این شرایط در رابطه (11-24b) روابط زیر بدست می آید:

$$0 = -\rho \omega^2 \frac{a^2}{E} \frac{(1 - \nu^2)(3 + \nu)}{8} + (1 + \nu) C_1 - (1 - \nu) \frac{C_2}{a^2} \quad (c)$$

$$0 = -\rho \omega^2 \frac{b^2}{E} \frac{(1 - \nu^2)(3 + \nu)}{8} + (1 + \nu) C_1 - (1 - \nu) \frac{C_2}{b^2}$$

از حل این روابط ثابت ها برابر می شوند با:

$$C_1 = \rho \omega^2 \frac{(a^2 + b^2)}{E} \cdot \frac{(1 - \nu)(3 + \nu)}{8}$$

$$C_2 = \rho \omega^2 \frac{a^2 b^2}{E} \cdot \frac{(1 + \nu)(3 + \nu)}{8}$$

درنتیجه تنش ها و تغییر مکان در دیسک توخالی برابر خواهد شد با:

$$\sigma_r = \frac{3 + \nu}{8} \left(a^2 + b^2 - r^2 - \frac{a^2 b^2}{r^2} \right) \rho \omega^2$$

$$\sigma_\theta = \frac{3 + \nu}{8} \left(a^2 + b^2 - \frac{1 + 3\nu}{3 + \nu} r^2 + \frac{a^2 b^2}{r^2} \right) \rho \omega^2 \quad (11-25)$$

$$u = \frac{(3 + \nu)(1 - \nu)}{8 E} \left(a^2 + b^2 - \frac{1 + \nu}{3 + \nu} r^2 + \frac{1 + \nu}{1 - \nu} \cdot \frac{a^2 b^2}{r^2} \right) \rho \omega^2 r$$

با اعمال شرط $\frac{d \sigma_r}{dr} = 0$ در رابطه اول دیده می شود که تنش شعاعی مانگزیم در $r = \sqrt{ab}$ رخ می دهد. شکل (11-7a) توزیع بدون بعد تنش و تغییر مکان را بصورت تابعی از شعاع دیسک توخالی برای حالت $b/a = 4$ نشان می دهد.

دیسک توپر:

در این حالت $a = 0$ است و شرایط مرزی بصورت زیر خواهد بود:

$$(\sigma_r)_{r=b} = 0 \quad \text{و} \quad (u)_{r=0} = 0 \quad (c)$$


برای اینکه شرط تغییر مکان ارضاء شود، باید ثابت C_2 در رابطه (11-24a) صفر شود. ثابت C_1 از شرط تنش و از رابطه (d) برابر می شود با:

$$C_1 = \rho \omega^2 \frac{b^2}{E} \frac{(1 - \nu)(3 + \nu)}{8}$$

مثال ۱۱-۵

یک دیسک به قطر داخلی 0.1 m ، قطر خارجی 0.5 m ، و ضخامت 0.075 m روی یک محور فولادی مطابق شکل (11-8) جا زده شده است. اگر سرعت مانگزیم این مجموعه 6900 rpm باشد:

(a) حداکثر تنش در حالت بدون چرخش را بدست آورید، و (c) حداکثر تنش در حال چرخش را محاسبه نماید. مشخصات فولاد عبارتند از $\nu = 0.3$ ، $E = 200\text{ Gpa}$ ، $\rho = 7.8\text{ KN.S}^2/\text{m}^4$ ، و




شکل (11-8)

حل -


(a) تغییر مکانهای شعاعی دیسک، ud ، و محور، us ، از روابط (11-25) و (11-26) برابرند با؛

$$ud = 0.05 \times \frac{3.3 \times 0.7}{\omega^8 E} (0.0025 + 0.0625 - \frac{1.3}{3.3} \times 0.0025 + \frac{1.3}{0.7} \times 0.0625) \rho \omega^2$$

$$= 0.0026 \rho \frac{\omega^8 E}{E}$$



(a)



(b)

شکل (11-7)

با قراردادن ثابت‌ها در رابطه (11-24) نتایج زیر بدست می‌آید؛

$$\sigma_r = \frac{3 + \nu}{8} (b^2 - r^2) \rho \omega^2$$

$$\sigma_\theta = \frac{3 + \nu}{8} (b^2 - \frac{1 + 3\nu}{3 + \nu} r^2) \rho \omega^2 \quad (11-26)$$

$$u = \frac{1 - \nu}{8 E} [(3 + \gamma) b^2 - (1 + \nu) r^2] \rho \omega^2 r$$

توزیع بی بعد تنش و تغییر مکان برای دیسک توپر در شکل (11-7b)، بصورت تابعی از شعاع نشان داده شده است.

دیسک دوار با ضخامت ثابت بیشتر در مواردی که تنش‌ها یا سرعت کم است مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حالت همانطور که از شکل (11-7b) پیدا است، استفاده خوبی از جنس نشده است. انواع دیگر دیسک دوار در قسمت‌های بعد بررسی و تحلیل خواهد شد.

$$us = 0.05 \times \frac{0.7}{8 E} (3.3 \times 0.0025 - 1.3 \times 0.0025) \rho \omega^2 = 2.1875 \times 10^{-5} \rho \frac{\omega^2}{E}$$

باتوجه به اینکه us کمتر از یک درصد ud است، می‌تواند صرفظ شود. مقدار دقیق فاصله جازدن برابر خواهد شد با:

$$\delta = ud - us = \frac{(0.0026 - 2.1875 \times 10^{-5}) \times 7.8 \times 10^3 (6900 \times 2\pi / 60)^2}{200 \times 10^9}$$

$$= 5.25 \times 10^{-5} \text{ m}$$

(b) با استفاده از رابطه (11-21) نتیجه می‌شود:

$$P = \frac{E \delta}{2 b} \cdot \frac{c^2 - b^2}{c^2} = \frac{200 \times 10^9 \times 5.25 \times 10^{-5} (0.0625 - 0.0025)}{2 \times 0.05 \times 0.0625} = 100.8 \text{ MPa}$$

از رابطه (11-16)، ماگزیمم تنش برابر می‌شود با:

$$\sigma_{\theta, \max} = P \frac{c^2 + b^2}{c^2 - b^2} = 100.8 \times 10^6 \frac{0.0625 + 0.0025}{0.0625 - 0.0025} = 109.2 \text{ MPa}$$

(c) از رابطه (11-25)، برای $r = 0.05$ ، تنش ماگزیمم برابر خواهد شد با:

$$\sigma_{\theta, \max} = \frac{3.3}{8} (0.0025 + 0.0625 - \frac{1.9}{3.3} \times 0.0025 + 0.0625) \rho \omega^2$$

$$= 0.052 \rho \omega^2 = 211.78 \text{ MPa}$$

تعییرات تنش در دیسک دوار، در شکل (11-8) نشان داده شده است.

7-11 دیسک دوار با ضخامت متغیر؛

در قسمت قبل دیده شد که در دیسک دوار با ضخامت ثابت، بیشتریت تنش در لایه‌های داخلی اتفاق می‌افتد. بنابراین برای کم کردن وزن و اثر نیروی گریز از مرکز، در بسیاری از طرحها، مثل توربین بخار، دیسک در قسمت مرکزی ضخیم تر انتخاب شده و به سمت لایه‌های بیرونی نازکتر می‌شود. روش تحلیل دیسک با ضخامت متغیر مشابه تحلیل دیسک با ضخامت ثابت است. برای مثال پروفیل مقطع شعاعی، شکل (9-11)، بصورت هذلولی فرض می‌شود:

$$t = t_1 r^{-s}$$


(11-27)

در این رابطه t_1 مقدار ثابت و s عدد مثبت است. شکل منحنی بستگی به مقدار s دارد. در ضمن t_1 ضخامت مقطع باشعاع واحد می‌باشد. اگر ضخامت دیسک در شعاع $a = r_1$ ، t_1 و در شعاع $b = r_0$ ، t_0 باشد، باتوجه به منحنی هذلولی بالا نسبت زیر برقرار خواهد بود:

$$\frac{t_1}{t_0} = \frac{t_1 a^{-s}}{t_1 b^{-s}}$$

که آنرا می‌توان برای s حل کرد. واضح است که منحنی (11-27) برای دیسک توپر مناسب نیست، چون در $r = 0$ ضخامت بی‌نهایت خواهد شد.

در عمل، مثل توربین‌های بخار، معمولاً در قسمت خارجی باید بعدها ضخیم باشد تا پره‌ها به آن متصل گرددند. در ضمن برای اتصال به محور در لبه داخلی نیز احتیاج به زائدیهای می‌باشد. واضح است که در این حالت منحنی هذلولی با منحنی حقیقی یکی نخواهد بود، ولی برای یک برآورد تقریبی کفایت می‌کند. در صورتی که تحلیل دقیق تری موردنیاز باشد، دو قسمت داخلی و خارجی بصورت دیسک با ضخامت ثابت، و قسمت بینایین بصورت دیسک با ضخامت متغیر درنظر گرفته شده و با انتخاب شرایط مرزی مناسب مورد مطالعه قرار می‌گیرد.



شکل (11- 9)

معادله دیفرانسیل تعادل (رابطه 23- 11) در این مورد باید شامل (r) باشد. این معادله شکل کلی زیر را بخود می‌گیرد:

$$\frac{d}{dr} (tr \sigma_r) - t \sigma_\theta + t \rho \omega^2 r^2 = 0 \quad (11- 28)$$

رابطه (11- 28) با انتخابتابع تنش ϕ بصورت زیر ارضا می‌شود:

$$\phi = tr \sigma_r \quad \text{و} \quad \frac{d \phi}{dr} + t \rho \omega^2 r^2 = t \sigma_\theta \quad (a)$$

حال رابطه سازش (4- 11)، با استفاده از رابطه (a) و قانون هوک بصورت زیر درمی‌آید:

$$r^2 \frac{d^2 \phi}{dr^2} + \left(1 - \frac{t}{r} \frac{dt}{dr}\right) r \frac{d \phi}{dr} + \left(\nu \frac{r}{t} \frac{dt}{dr} - 1\right) \phi = -(3 + \nu) \rho \omega^2 r^3 \quad (b)$$

رابطه (b) با استفاده از رابطه (27- 11) بصورت زیر درمی‌آید:

$$r^2 \frac{d^2 \phi}{dr^2} + (1 + s) r \frac{d \phi}{dr} - (1 + \nu s) \phi = -(3 + \nu) \rho \omega^2 t_1 r^{3-s} \quad (c)$$

با استفاده از انتقال $r = e^\alpha$ ، رابطه (c) بصورت معادله دیفرانسیل خطی با ضریب ثابت، درمی‌آید:

$$\frac{d^2 \phi}{d \alpha^2} + s \frac{d \phi}{d \alpha} - (1 + \nu s) \phi = -(3 + \nu) t_1 \rho \omega^2 e^{(3-s)\alpha} \quad (d)$$

معادله کمکی مربوط به رابطه (d) به صورت زیر است:

$$m^2 + s m - (1 + \nu s) = 0$$

وریشهای آن عبارتند از:

$$m_{1,2} = -\frac{s}{2} \pm \left[\left(\frac{s}{2} \right)^2 + (1 + \nu s) \right]^{1/2} \quad (11- 29)$$

درنتیجه حل کلی رابطه (d) بصورت زیر خواهد بود:

$$\phi = C_1 r^{m_1} + C_2 r^{m_2} - \frac{3 + \nu}{8 - (3 + \nu)s} t_1 \rho \omega^2 r^{3-s} \quad (e)$$

با داشتن تابع تنش ϕ ، مؤلفه‌های تنش در دیسک با ضخامت متغیر از رابطه (a) برابر خواهند شد با:

$$\sigma_r = \frac{C_1}{t_1} r^{m_1+s-1} + \frac{C_2}{t_1} r^{m_2+s-1} - \frac{3 + \nu}{8 - (3 + \nu)s} \rho \omega^2 r^2 \quad (11- 30)$$

$$\sigma_\theta = \frac{C_1}{t_1} m_1 r^{m_1+s-1} + \frac{C_2}{t_1} m_2 r^{m_2+s-1} - \frac{1 + 3\nu}{8 - (3 + \nu)s} \rho \omega^2 r^2$$

برای یک دیسک پهن، $t = \text{Constant}$ ، در رابطه (11- 27)، در رابطه (11- 29)، در رابطه (11- 29)،

$m = 1$ است. درنتیجه همانطور که انتظار می رود، رابطه (30- 11) بصورت رابطه (11- 26) درمی آید.

ثابت های C_1 و C_2 در رابطه (30- 11) با استفاده از شرایط مرزی زیر بدست می آیند؛

$$(\sigma_r)_{r=a} = 0 \quad \text{و} \quad (\sigma_r)_{r=b} = 0 \quad (f)$$

(b)

محاسبه ثابت ها در مثال زیر آورده شده است.

مثال 6

قطع دیسک در طرح مثال 5- 11 بصورت هذلولی است، و اندازه های آن عبارتند از؛

$$t_i = 0.075 \text{ m} \quad t_o = 0.015 \text{ m} \quad a = 0.05 \text{ m} \quad b = 0.25 \text{ m} \quad \delta = 0.05 \text{ m}$$

سرعت چرخش 6900 rpm می باشد. (a) تنش ماگزیم در اثر چرخش را محاسبه کنید.

(b) تغییر مکان شعاعی لبه داخلی دیسک را بدست آورید.

حل -

(a) مقدار عدد مثبت S از رابطه (27- 11) بدست می آید؛

$$\frac{t_i}{t_o} = \frac{t_1 a^s}{t_1 b^s} = \left(\frac{b}{a} \right)^s$$

با قراردادن $5 = \frac{t_1}{t_0}$ و $\frac{b}{a} = 5$ درنتیجه پروفیل قطع بصورت؛

$$t = \frac{t_1}{r}$$

درمی آید. از رابطه (29- 11) نتیجه می شود؛

$$m_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \left[\left(\frac{1}{2} \right)^2 + (1 + 0.3 \times 1) \right]^{1/2} \quad \text{و} \quad m_1 = 0.745 \quad m_2 = -1.745$$

درنتیجه تنش های شعاعی در $r = 0.05$ و $r = 0.25$ از رابطه (11- 30) و شرایط مرزی (f) برابر می شوند با؛

$$(\sigma_r)_{r=0.05} = 0 = \frac{C_1}{t_1} 0.05^{0.795} + \frac{C_2}{t_1} 0.05^{-1.745} - 0.00176 \rho \omega^2$$

$$(\sigma_r)_{r=0.25} = 0 = \frac{C_1}{t_1} 0.25^{0.795} + \frac{C_2}{t_1} 0.25^{-1.745} - 0.0439 \rho \omega^2$$

از این رابطه نتیجه خواهد شد؛

$$\frac{C_1}{t_1} = 0.2529 \rho \omega^2 \quad \text{و} \quad \frac{C_2}{t_1} = -6.272 \times 10^{-5} \cdot \rho \omega^2$$

مؤلفه های تنش در دیسک، با قراردادن این مقادیر در رابطه (11- 30)، برابر می شوند با؛

$$\sigma_r = (0.12529 r^{0.745} - 6.272 \times 10^{-5} r^{-1.745} - 0.7 r^2) \rho \omega^2$$

(g)

$$\sigma_\theta = (0.0933 r^{0.745} + 1.095 \times 10^{-4} r^{-1.745} - 0.4 r^2) \rho \omega^2$$

تنش ماگزیم در $r = 0.05$ اتفاق می افتد، و از رابطه (g) برابر خواهد شد با؛

$$(\sigma_\theta)_{r=0.05} = 0.0294 \rho \omega^2$$

در مثال 5- 11، تنش ماگزیم برابر $\rho \omega^2 0.052$ بود، و دیده می شود که با انتخاب ضخامت متغیر مقدار آن کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد.


(b) تغییر مکان شعاعی از رابطه (5- 11) همراه با رابطه (g) برابر می شود با؛

$$(u)_{r=0.05} = (r \sigma_\theta / E)_{r=0.05} = 0.00147 \rho \omega^2 / E$$

برای بحث فوق نظر داشته باشید که این علت

آن است که مقدار σ_θ در محدوده $r = 0.05$ تا $r = 0.25$ برابر باشد.

برای بحث فوق نظر داشته باشید که این علت



شکل (11- 10)

حل - از رابطه (11- 32) نتیجه می‌شود؛

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{C_1 e^{-(\rho \omega^2 / 2 \sigma) b^2}}{C_1} = e^{-(\rho \omega^2 / 2 \sigma) b^2} = \frac{1}{5}$$

$$\ln \frac{1}{5} = -\rho \frac{\omega^2}{2 \sigma} b^2 \quad \text{و} \quad \sigma = \rho \frac{\omega^2 b^2}{3.218} = 0.0194 \rho \omega^2 = 79.08 \text{ MPa}$$

$$t = C_1 e^{-(\rho \omega^2 / 2 \sigma) r^2} = 0.075 e^{-25.752 r^2}$$

در نتیجه؛

با مراجعه به مثال 6- 11، تنش مانگزینم برابر $\rho \omega^2 0.0294$ بود. دیده می‌شود که دیسک با تنش یکنواخت از دیسک با پروفیل هذلولی با سوراخ کوچکی در مرکز ۳۴٪ مقاومتر است.

در عمل طرح و ساخت دیسک توپر با تنش کاملاً یکنواخت مشکل است. از طرف دیگر در دیسک توخالی، اگر شرایط مرزی تنش شعاعی در داخل و خارج برابر صفر، اعمال شود، σ_θ و σ_r همه جا صفر خواهد شد. واضح است که این حالت نتیجه مفیدی برای بحث فوق نخواهد بود. به این علت دیسک با ضخامت متغیر و پروفیل هذلولی

مجدداً با مقایسه با نتیجه بدست آمده در مثال 5- 11، $\rho \omega^2 / E = 0.0026$ ، کاهش زیادی را نشان می‌دهد.

8- 11- دیسک دوار با تنش یکنواخت؛

اگر هر المان از دیسک دوار تحت تنش از پیش تعريف شده (مثلاً مقدار ثابت) قرار گیرد، در مصرف جنس بیشترین راندمان حاصل خواهد شد. برای یک جنس خاص، در چنین طرحی هم وزن کمتر شده و هم نیروی ایترسی کمتر می‌شود. برای طرح چنین دیسکی باید (۱) طوری انتخاب شود که در همه دیسک $\sigma_r = \sigma_\theta = \sigma = \text{Constant}$ باشد. در اینصورت با استفاده از قانون هوک $\epsilon_r = \epsilon_\theta = \epsilon = \text{Constant}$ بوده و از رابطه سازش (4- 11) ارضاء می‌گردد.

رابطه تعادل (28- 11) در این حالت بصورت زیر درمی‌آید؛

$$\sigma \frac{d}{dr}(rt) - t \sigma + \rho \omega^2 tr^2 = 0$$

$$\frac{dt}{dr} + \frac{\rho \omega^2}{\sigma} rt = 0 \quad (11- 31)$$

با انتگرال گرفتن از این رابطه، t برابر می‌شود با؛

$$t = C_1 e^{-(\rho \omega^2 / 2 \sigma) r^2} \quad (11- 32)$$

با استفاده از شرط مرزی $t = t_1$ در $r = 0$ ، شکل (11- 10)، $C_1 = t_1$ خواهد شد.

مثال 7- 11-

یک دیسک فولادی، مشابه دیسک مثال 5- 11، با شعاع خارجی $b = 0.25 \text{ m}$ و سرعت 6900 rpm باید با تنش یکنواخت طراحی شود. ضخامت دیسک در مرکز $t_1 = 0.075 \text{ m}$ و در لبه خارجی $t_2 = 0.015 \text{ m}$ باشد. تنش و پروفیل دیسک را بدست آورید.

با انتگرال گرفتن از این رابطه، u برابر می‌شود با:

$$u = \frac{(1 + \nu) \alpha}{r} \int_a^r Tr dr + C_1 r + \frac{C_2}{r} \quad (d)$$

در این رابطه a شعاع داخلی دیسک تواخالی است و در حالت دیسک توپر صفر می‌باشد.

در ضمن ν و α ثابت فرض شده‌اند.

$$\varepsilon_r = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\frac{du}{dr} + \nu \frac{u}{r} \right)$$

$$\varepsilon_\theta = \frac{E}{1 - \nu^2} \left(\frac{u}{r} + \nu \frac{du}{dr} \right)$$

دیسک تواخالی:

تنش‌های شعاعی و محیطی دیسک تواخالی با قراردادن رابطه (d) در رابطه (11-6) بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$\sigma_r = -\frac{\alpha E}{r^2} \int_a^r Tr dr + \frac{E}{1 - \nu^2} [c_1 (1 + \nu) - \frac{c_2 (1 - \nu)}{r^2}] \quad (e)$$

$$\sigma_\theta = \frac{\alpha E}{r^2} \int_a^r Tr dr - \alpha ET + \frac{E}{1 - \nu^2} [c_1 (1 + \nu) + \frac{c_2 (1 - \nu)}{r^2}] \quad (f)$$

ثابت‌های C_1 و C_2 از شرایط مرزی، $(\sigma)_r = a = (\sigma)_r = b = 0$ و از رابطه (e) برابر می‌شوند با:

$$C_1 = \frac{(1 - \nu) \alpha}{b^2 - a^2} \int_a^b Tr dr \quad \text{و} \quad C_2 = \frac{(1 + \nu) a^2 \alpha}{b^2 - a^2} \int_a^b Tr dr$$

درنتیجه تنش‌ها برابر خواهند شد با:

$$\sigma_r = \alpha E \left[-\frac{1}{r^2} \int_a^r Tr dr + \frac{r^2 - a^2}{r^2 (b^2 - a^2)} \int_a^b Tr dr \right]$$

معمولًاً در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

9-11- تنش‌های حرارتی در دیسک‌های نازک:

در این قسمت تنش‌های حاصل از میدان درجه حرارت شعاعی (T) که مستقل از بعد محوری است مطالعه می‌شود. مثالهایی از این نوع در عمل فراوان است و از جمله می‌توان دیسک‌های توربین را نام برد. چون میدان درجه حرارت نسبت به محور متقارن است، می‌توان فرض کرد که تنش‌ها و تغییر مکان نیز مثل حالت بحث شده در قسمت 1-1 بوده و روابط آن قسمت در این حالت قابل استفاده می‌باشد.

در حالت تنش صفحه‌ای، روابط تنش-کرنش از رابطه (21-4) همراه با رابطه (4-30) بصورت زیر درمی‌آید.

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E} (\sigma_r - \nu \sigma_\theta) + \alpha T$$

$$\varepsilon_\theta = \frac{1}{E} (\sigma_\theta - \nu \sigma_r) + \alpha T$$

$$\sigma_r = \frac{E}{1 - \nu^2} [\varepsilon_r + \nu \varepsilon_\theta - (1 + \nu) \alpha T] \quad (11-33)$$

$$\sigma_\theta = \frac{E}{1 - \nu^2} [\varepsilon_\theta + \nu \varepsilon_r - (1 + \nu) \alpha T] \quad (11-33)$$

رابطه تعادل، رابطه (2)، نیز در این حالت بصورت زیر خواهد بود:

$$r \frac{d}{dr} (\varepsilon_r + \nu \varepsilon_\theta) + (1 - \nu) (\varepsilon_r - \varepsilon_\theta) = (1 + \nu) \alpha r \frac{dT}{dr} \quad (a)$$

با قراردادن رابطه (11-33) در رابطه a، معادله دیفرانسیل زیر برای تغییر مکان شعاعی بدست می‌آید:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} = (1 + \nu) \alpha \frac{dT}{dr} \quad (b)$$

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \frac{d(ru)}{dr} \right] = (1 + \nu) \alpha \frac{dT}{dr} \quad (c)$$

$$\sigma_\theta = \alpha E [-T + \frac{1}{r^2} \int_a^r Tr dr + \frac{r^2 + a^2}{r^2 (b^2 - a^2)} \int_a^b Tr dr]$$

دیسک توپر؛

در دیسک توپر تغییر مکان در $r = 0$ باید صفر باشد. در اینصورت $C_2 = 0$ خواهد شد. برای محاسبه C_1 از شرط $\sigma_{r=0} = 0$ استفاده می شود. با استفاده از این شرط از رابطه (e)، C_1 برابر خواهد شد با:

$$C_1 = \frac{(1-\nu)\alpha}{b^2} \int_0^b Tr dr$$

با قراردادن ثابت های C_1 و C_2 در روابط (e) و (f)، تنش ها در دیسک توپر برابر می شوند با:

$$\sigma_r = \alpha E [\frac{1}{b^2} \int_0^b Tr dr - \frac{1}{r^2} \int_0^r Tr dr] \quad (11-35)$$

$$\sigma_\theta = \alpha E [-T + \frac{1}{b^2} \int_0^b Tr dr + \frac{1}{r^2} \int_0^r Tr dr]$$

با داشتن توزیع درجه حرارت (T)، تنش ها در دیسک توپر و توخالی از روابط (11-35) بدست می آیند.

11- 10 تنش حرارتی در استوانه های بلند؛

یک پوسته استوانه ای بلند با شرایط دو انتهای طوری درنظر گرفته می شود که $w = 0$ باشد. در اینصورت $\sigma_z = 0$ بوده و حالت پوسته کرنش صفحه ای است. روابط تنش - کرنش از قانون هوک بصورت زیر درمی آید:

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E} [\sigma_r - \nu (\sigma_\theta + \sigma_z)] + \alpha T$$

$$\varepsilon_\theta = \frac{1}{E} [\sigma_\theta - \nu (\sigma_r + \sigma_z)] + \alpha T$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu (\sigma_r + \sigma_\theta)] + \alpha T$$

چون $\varepsilon_z = 0$ است از رابطه آخر نتیجه می شود:

$$\sigma_z = \nu (\sigma_r + \sigma_\theta) - \alpha ET \quad (a)$$

با قراردادن رابطه (a) در دو ترم اول رابطه (36-11)، نتیجه خواهد شد:

$$\varepsilon_r = \frac{1+\nu}{E} [(1-\nu)\sigma_r - \nu\sigma_\theta + \alpha ET]$$

$$\varepsilon_\theta = \frac{1+\nu}{E} [(1-\nu)\sigma_\theta - \nu\sigma_r + \alpha ET]$$

باتوجه به اینکه روابط (2-11) و (3-11) در این حالت صادق هستند، با روش مشابه قسمت ۱۱-۹، σ_r ، σ_θ و σ_z بصورت زیر بدست می آیند:

$$u = \frac{(1+\nu)\alpha}{(1-\nu)r} \int_a^r Tr dr + C_1 r + \frac{C_2}{r} \quad (c)$$

$$\sigma_r = \frac{E}{1+\nu} \left[-\frac{(1+\nu)\alpha}{(1-\nu)r^2} \int_a^r Tr dr + \frac{C_1}{1-2\nu} - \frac{C_2}{r^2} \right] \quad (d)$$

$$\sigma_\theta = \sigma_r + r \frac{d\sigma_r}{dr}$$

در ضمن از رابطه (a)، σ_z نیز برابر خواهد شد با:

$$\sigma_z = -\frac{\alpha ET}{1-\nu} + \frac{2\nu EC_1}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (f)$$

استوانه توپر؛

برای اینکه تغییر مکان شعاعی در $r = 0$ صفر گردد، ثابت C_2 در رابطه (c) باید صفر باشد. با استفاده از شرط مرزی $\sigma_r|_{r=b} = 0$ ، از رابطه (d) ثابت C_1 برابر خواهد شد با:

$$C_1 = \frac{(1+\nu)(1-2\nu)\alpha}{(1-\nu)b^2} \int_0^b Tr dr \quad (g)$$

توزیع تنش از روابط (d)، (e) و (f) با توجه به ثابت‌های بدست آمده بصورت زیر خواهد بود:

$$\sigma_r = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left[\frac{1}{b^2} \int_0^b Tr dr - \frac{1}{r^2} \int_0^r Tr dr \right] \quad (11-37)$$

$$\sigma_\theta = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left[-T + \frac{1}{b^2} \int_0^b Tr dr + \frac{1}{r^2} \int_0^r Tr dr \right] \quad (11-38a)$$

$$\sigma_z = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left[\frac{2\nu}{b^2} \int_0^b Tr dr - T \right]$$

تنش طولی طبق رابطه (11-38a) وقتی صادق است که دو انتهای استوانه ثابت باشند. در حالتی که دو انتها آزاد هستند، یک تنش یکنواخت $S_z = \sigma_z$ باید به سیستم طوری اضافه شود که نتیجه نیروها در هر انتها صفر شود. درنتیجه:

$$S_z \pi b^2 - \int_0^b \sigma_z (2\pi r) dr = 0$$

از این رابطه همراه با رابطه (f) نتیجه خواهد شد:

$$S_z = \frac{2\alpha E}{b^2(1-\nu)} \int_0^b Tr dr - \frac{2\nu E C_1}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (h)$$

تنش طولی در استوانه دوسر آزاد با اضافه کردن S_z به تنش داده شده توسط رابطه (f) برابر می‌شود با:

$$\sigma_z = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left(\frac{2}{b^2} \int_0^b Tr dr - T \right) \quad (11-38b)$$

در اینحالت تنش‌های σ_r و σ_θ همان مقادیر قبلی خواهند بود. تغییر مکان طولی با اضافه کردن تغییر مکان در اثر تنش یکنواخت محوری $S_z = -\nu S_r$ ، T/E ، بطرف راست رابطه (c) بدست می‌آید.

استوانه توخالی؛

در استوانه توخالی وقتی دو سطح داخلی و خارجی بدون بار هستند، شرایط مرزی بصورت $(\sigma_r)|_{r=a} = (\sigma_r)|_{r=b} = 0$ می‌باشد. با اعمال این شرایط در رابطه (d)، ثابت‌ها برابر خواهند شد با:

$$C_1 = \frac{(1+\nu)(1-2\nu)\alpha}{(1-\nu)(b^2-a^2)} \int_0^b Tr dr - \nu \varepsilon_z \quad (i)$$

$$C_2 = \frac{(1+\nu)a^2\alpha}{(1-\nu)(b^2-a^2)} \int_0^b Tr dr$$

از روابط (d)، (e) و (f) با توجه به مقادیر ثابت (i)، تنش‌ها برابر می‌شوند با:

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu} \left[-\frac{\alpha}{r^2} \int_a^r Tr dr + \frac{(r^2-a^2)\alpha}{r^2(b^2-a^2)} \int_a^b Tr dr \right] \quad (11-39)$$

$$\sigma_\theta = \frac{E}{1-\nu} \left[-T + \frac{\alpha}{r^2} \int_a^r Tr dr + \frac{(r^2-a^2)\alpha}{r^2(b^2-a^2)} \int_a^b Tr dr \right]$$

$$\sigma_z = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left[\frac{2\nu}{b^2-a^2} \int_a^b Tr dr - T \right] \quad (11-40a)$$

پوسته استوانه‌ای جدار ...

$$T = \frac{T_2 \ln(r/a) + T_1 \ln(b/r)}{\ln(b/a)} = \frac{T_1 - T_2}{\ln(b/a)} \ln \frac{b}{r} \quad (11-41)$$

با قراردادن T از رابطه (11-41) در روابط (11-39) و (11-40a)، تنش‌ها بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$\sigma_r = \frac{\alpha E (T_1 - T_2)}{2(1-\nu) \ln(b/a)} \left[-\ln \frac{b}{r} - \frac{a^2 (r^2 - b^2)}{r^2 (b^2 - a^2)} \ln \frac{b}{a} \right]$$

$$\sigma_\theta = \frac{\alpha E (T_1 - T_2)}{2(1-\nu) \ln(b/a)} \left[1 - \ln \frac{b}{r} - \frac{a^2 (r^2 + b^2)}{r^2 (b^2 + a^2)} \ln \frac{b}{a} \right] \quad (11-42)$$

$$\sigma_z = \frac{\alpha E (T_1 - T_2)}{2(1-\nu) \ln(b/a)} \left[1 - 2 \ln \frac{b}{r} - \frac{2a^2}{b^2 - a^2} \ln \frac{b}{a} \right]$$

باید توجه داشت که برای O ، رابطه (11-51) حلی برای دیسک نازک توخالی است. در حالتی که جریان حرارت بطرف خارج است، $T_1 > T_2$ ، از رابطه (11-42) نتیجه می‌شود که تنش‌های σ_θ و σ_z روی سطح داخلی فشاری (منفی) بوده، و روی سطح خارجی کششی (ثبت) خواهند بود. مگریم مقدار آنها در سطوح داخلی و خارجی می‌باشد. از طرف دیگر تنش σ_r در تمام نقاط فشاری است، و روی دو سطح داخلی و خارجی صفر خواهد بود.

در عمل معمولاً علاوه بر تنش‌های حرارتی، بار فشاری نیز به پوسته وارد می‌شود. روش تحلیل مشابه روش فوق است و در اینصورت باید از شرط مرزی‌های، استفاده کرد. در این حالت، در اثر فشار داخلی، تنش محیطی کششی خواهد بود، شکل (11-3a)، و باعث حذف تنش فشاری در اثر درجه حرارت می‌شود.

در مورد دیسک دووار، وقتی بار دورانی با توزیع درجه حرارت متقارن شعاعی، $T(r)$ ، همراه است. تنش‌ها و تغییر مکانها را می‌توان از ترکیب دو راه حل بدست آورد.

مقاومت پیشرفت و الاستیسیته کاربردی

در حالت دو انتها آزاد، با روشی مشابه استوانه توپر، تنش طولی برابر خواهد شد با:

$$\sigma_z = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left[\frac{2}{b^2 - a^2} \int_a^b Tr dr - T \right] \quad (11-40b)$$

با داشتن توزیع درجه حرارت (r)، تنش‌ها و تغییر مکان از روابط فوق بدست می‌آیند.

11-8

توزیع تنش در یک استوانه توخالی تحت درجه حرارت‌های ثابت در سطوح داخلی و خارجی بدست آورید.

حل - جریان حرارت از قسمت دلخواهی از سطح داخلی استوانه، طبق قانون هدایت فوریه¹، بصورت زیر است:

$$Q = -2\pi r K \frac{dT}{dr} \quad (i)$$

که در آن Q جریان حرارت بر واحد طول محوری، و K هدایت حرارتی است. با فرض اینکه Q و K ثابت هستند:

$$r \frac{dT}{dr} = -\frac{Q}{2\pi K} = \text{constant} = C$$

با انتگرال‌گیری از این رابطه نتیجه می‌شود:

$$T = C_1 \int \frac{dr}{r} + C_2 = C_1 \ln r + C_2 \quad (k)$$

با اعمال شرایط مرزی، $(T)_{r=b} = T_2$ و $(T)_{r=a} = T_1$ ، رابطه (k) را می‌توان بصورت زیر نوشت:

(b) قدر مطلق ماگزیم تنش محیطی در دو استوانه برابر می‌باشد. $\nu = \frac{1}{3}$ است.

11- 5

تغییر مکان شعاعی نقطه‌ای روی سطح داخلی پوسته مسئله ۳-۱۱ را پیدا کنید. فرض کنید:

$$b = 1.2616 \text{ m}, \quad E = 200 \text{ Gpa}, \quad \nu = 0.3$$

11- 6 ✓

عبارتی برای ماگزیم تنش محیطی پوسته استوانه‌ای جدار ضخیم تحت فقط فشار داخلی P_i در دو حالت زیر بدست آورید: (a) استوانه دوسر باز است، و (b) استوانه دوسر بسته است.

سپس با فرض، کرنش مجاز برابر $\mu = 1000$ MPa، $P_i = 60$ MPa، و $b = 2 \text{ m}$ ضخامت پوسته را محاسبه نمایید. فرض کنید $E = 200 \text{ Gpa}$ و $\nu = \frac{1}{3}$ است.

11- 7

یک استوانه فولادی به شعاع ۰.۳ m روی یک محور استوانه‌ای توپر به شعاع ۰.۱ m جازده شده است. جازدن مجاز $0.001 \text{ m} / \text{m}$ می‌باشد. فشار خارجی P روی استوانه را طوری بدست آورید که تنش محیطی کششی در داخل استوانه را به صفر برساند. فرض کنید $E_s = 200 \text{ Gpa}$ است.

11- 8

یک پوسته استوانه فولادی فقط تحت فشار داخلی قرار دارد. (a) اگر فشار داخلی سه چهارم ماگزیم تنش محیطی مجاز باشد، نسبت ضخامت دیواره به قطر داخلی را پیدا کنید. (b) برای استوانه‌ای به قطر داخلی ۰.۱۵ m تحت فشار داخلی ۶.۳ MPa، از دیاد قدر قطر داخلی را محاسبه نمایید. فرض کنید $E = 210 \text{ Gpa}$ و $\nu = \frac{1}{3}$ است.

مسائل بخش یازدهم

11- 1

یک استوانه به شعاع داخلی a و شعاع خارجی $a + b = 1.1a$ (فقط فشار داخلی P_i ، و فقط فشار داخلی P_o ، قرار دارد. در هر دو حالت نسبت تنش‌های محیطی ماگزیم به می‌نیم را پیدا کنید.

11- 2

یک استوانه به شعاع داخلی a و شعاع خارجی $a + n\Delta$ (عدد صحیح است) برای تحمل فشار داخلی بخصوصی طراحی شده است. به علتی لازم شده است داخل استوانه تراش داده شود (شعاع داخلی تغییر نماید).

(a) شعاع داخلی جدید a_x را طوری محاسبه کنید که تنش محیطی ماگزیم از مقدار قبلی بیشتر از $\Delta \sigma_\theta$ نشود. فشار داخلی همان مقدار قبلی می‌باشد.

(b) اگر $a = 25 \text{ mm}$ ، $n = 2$ ، و پس از سوراخکاری مجدد تنش محیطی باندازه ۱۰٪ افزایید یابد، قطر جدید چقدر است؟

11- 3

یک مخزن فولادی به قطر داخلی ۱.۲ m تحت فشار داخلی ۷ MPa قرار دارد. مقاومت کششی و فشاری جسم 280 MPa است. با درنظر گرفتن ضریب اطمینان برابر ۲، ضخامت دیواره را بدست آورید.

11- 4

دو استوانه جدار ضخیم دو سرتیسته با ابعاد یکنواخت بترتیب تحت فشار داخلی و خارجی قرار دارند. قطر خارجی هر کدام دو برابر قطر داخلی است. نسبت فشارها در حالت‌های زیر چقدر است؟

(a) قدر مطلق ماگزیم تنش محیطی در دو استوانه برابر است.