



مسائل فصل سوم.


۳-۱ در مکانیزم‌های شکل زیر اگر $\omega_{OA} = 20 \text{ rad/s CCW}$ باشد، سرعت سایر میله‌ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل مشخص شده است.




(الف)



(ب)




(ج)




(د)

شکل مسئله (۳-۱)



شکل مسئله (۳-۲)

۳-۲ در مکانیزم شکل روبرو اگر
 $R_{AB} = 40 \text{ cm}$ و سرعت
 لغزنده B برابر $V_B = 40$
 m/s باشد، سرعت سایر
 میله‌ها را با استفاده از
 حرکت نسبی اجزاء
 به دست آورید.




شکل مسئله (۳-۳)

۳-۳ در مکانیزم شکل روبرو اگر سرعت
 دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 60 \text{ rad/s}$
 CW باشد، سرعت نقاط B و C
 همچنین سرعت دورانی سایر میله‌ها را
 با استفاده از حرکت نسبی اجزاء
 به دست آورید. توجه کنید که:

$$AO_2 = 15 \text{ cm}, AB = 30 \text{ cm}$$

$$BO_4 = 30 \text{ cm}, AD = 15 \text{ cm}$$


$$O_2O_4 = 7.5 \text{ cm}, CD = 10 \text{ cm}$$




شکل مسئله (۳-۴)

۳-۴ در مکانیزم شکل روبرو اگر سرعت
 دورانی میله ۳ برابر $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$
 CCW باشد، سرعت لغزنده‌ها را با
 استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست
 آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل
 داده شده است.


۳-۵ در مکانیزم‌های شکل زیر اگر $\omega_2 = 10 \text{ rad/s CCW}$ باشد، سرعت دورانی سایر میله‌ها را در وضعیت نشان داده شده با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل مشخص شده است.




(الف)



(ب)




(پ)



(ت)


شکل مسئله (۳-۵)

۳-۶ یک مکانیزم چند میله‌ای مطابق شکل، برای برش قطعات به کار برده می‌شود، که در آن میله شماره ۵ تحت اثر نیروی وزن حول مفصل O_5 به آرامی دوران می‌نماید. اگر $\omega_2 = 1 \text{ rad/s CCW}$ باشد، سرعت تیغه برش را به دست آورید.




شکل مسئله (۳-۶)

۳-۷ یک مکانیزم چند میله‌ای مطابق شکل، برای جابجائی قطعات تولیدی به کار برده می‌شود. اگر $\omega_2 = 1 \text{ rad/s CCW}$ باشد، سرعت پیش‌روی قطعات تولیدی و سرعت دورانی میله شماره ۶ را به دست آورید.




شکل مسئله (۳-۷)

۳-۸ یک مکانیزم چند میله‌ای مطابق شکل، برای جابجائی قطعات تولیدی به کار برده می‌شود. اگر $\omega_2 = 1 \text{ rad/s CCW}$ باشد، سرعت پیش‌روی قطعات تولیدی را به دست آورید.




شکل مسئله (۳-۸)

۳-۹ در مکانیزم شکل زیر اگر سرعت میله ۶ برابر ۵ in/s باشد، سرعت میله ۴ و سرعت دورانی سایر میله‌ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل داده شده است.



شکل مسئله (۳-۹)



شکل مسئله (۳-۱۰)


۳-۱۰ در مکانیزم شکل روبرو اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 1.0 \text{ rad/s}$ باشد، سرعت نقاط B، C و D، همچنین سرعت دورانی سایر میله‌ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. توجه کنید که:

$$AO_2 = BO_4 = 30 \text{ cm}$$


$$AC = BD = 7.5 \text{ cm}$$

$$AB = O_2O_4 = 15 \text{ cm}$$

۳-۱۱ در مکانیزمهای شکل زیر اگر $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ CCW باشد، سرعت سایر میله‌ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل داده شده است.




(الف)



(ب)

شکل مسئله (۳-۱۱)




شکل مسئله (۳-۱۴)

۳-۱۴ در مکانیزم شکل روبرو اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 40 \text{ rad/s CW}$ باشد، سرعت لغزنده‌های B و D همچنین سرعت دورانی میله‌های ۳ و ۵ را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. توجه کنید که:

$$AO_2 = 2 \text{ in}, AB = 10 \text{ in}$$

$$DC = 8 \text{ in}, CB = 7 \text{ in}$$

$$AC = 4 \text{ in}$$



شکل مسئله (۳-۱۵)

۳-۱۵ در مکانیزم شکل روبرو اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 60 \text{ rad/s CCW}$ باشد، سرعت نقطه B همچنین سرعت دورانی


میله ۳ را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. توجه کنید که:

$$AO_2 = 2.0 \text{ in}, AB = 10 \text{ in}$$

$$O_2O_4 = 3 \text{ in}$$

$$\angle O_4O_2A = 150^\circ$$

۳-۱۶ در شکل زیر، مکانیزم حرکتی یک موتور V شکل با زاویه سیلندری 60° نمایش داده شده است. اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر 2000 rpm CCW باشد، سرعت نقاط B، C و D، همچنین سرعت دورانی سایر میله‌ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل داده شده است.




$$AO_2 = AC = 2 \text{ in}$$

$$AB = BC = 10 \text{ in}$$

$$DC = 5 \text{ in}$$

شکل مسئله (۳-۱۶)

۳-۱۷ در مکانیزم شکل زیر، اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 24 \text{ rad/s CW}$ باشد، سرعت نقطه B، همچنین سرعت دورانی سایر میله‌ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل داده شده است.




$$AO_2 = 2 \text{ in}$$


$$O_2O_4 = 20 \text{ in}$$

شکل مسئله (۳-۱۷)

۳-۱۸ در شکل روبرو، اینورژن مکانیزم Scotch-yoke نمایش داده شده است. اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 36 \text{ rad/s CCW}$ و $AO_2 = 250 \text{ mm}$ باشد، سرعت میله ۴ را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید.




شکل مسئله (۳-۱۸)



- $AB = 34.32$
- $BC = 50.4$
- $AP_3 = 31.5$
- $BP_3 = 22.2$
- $BP_4 = 41.52$
- $CP_4 = 27$

شکل مسئله (۳-۱۹)

۳-۱۹ مکانیزم شکل روبرو، دارای دو درجه آزادی می باشد. اگر سرعت هر دو لغزنده یکسان بوده و برابر 10 mm/s به سوی مبدأ مختصات XOY باشد، سرعت سایر میله ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل داده شده است.



شکل مسئله (۳-۲۰)

۳-۲۰ در مکانیزم شکل روبرو، اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 24 \text{ rad/s}$ CCW باشد، سرعت نقطه B، همچنین سرعت دورانی سایر میله ها را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. توجه کنید که:

$$AO_2 = DC = 1.5 \text{ in}$$


$$AB = 10.5 \text{ in}$$

$$O_2O_4 = 6 \text{ in}, BO_4 = 5 \text{ in}$$


$$O_2O_6 = 7 \text{ in}, EO_6 = 8 \text{ in}$$

شکل زیر، یک مکانیزم حرکت خطی Geneva را نشان می‌دهد که برای ایجاد حرکات ایندکسی کاربرد دارد. اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ و طول میله لنگ شماره ۲ برابر $AO_2 = 250 \text{ mm}$ باشد، سرعت خروجی را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید.

۳-۲۱



شکل مسئله (۳-۲۱)




شکل مسئله (۳-۲۲)

شکل روبرو، یک مکانیزم Geneva را نشان می‌دهد که برای ایجاد حرکات ایندکسی کاربرد دارد. اگر سرعت دورانی میله ۲ برابر $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ و سرعت دورانی میله ۳ را $\omega_3 = 15 \text{ rad/s}$ باشد، سرعت خروجی را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید.


۳-۲۲

۳-۲۳ در مکانیزم شکل زیر، تماس در نقطه A غلطش خالص و تماس در نقطه B غلطش و لغزش توأم می‌باشد. اگر سرعت نقطه C (مرکز غلطک) برابر $V_A = 10 \text{ in/s}$ رو به سوی راست باشد، سرعت دورانی میله ۳ را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل داده شده‌است.



شکل مسئله (۳-۲۳)


۳-۲۴ در مکانیزم شکل روبرو، تماس بین بادامک و غلطک پیرو در نقطه C غلطش خالص می‌باشد. اگر سرعت دورانی بادامک برابر 15 rad/s CW باشد، سرعت دورانی پیرو (میله ۴) را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. ابعاد هندسی بر روی شکل داده شده‌است.



شکل مسئله (۳-۲۴)


۳-۲۵ شکل زیر، مکانیزم واقعی حرکت درب عقب خودرو و شماتیک سینماتیکی آن را نشان می‌دهد. اگر سرعت بسته شدن دمپر برابر 0.1 m/s و نیز $AB = 200 \text{ mm}$ باشد (و سایر ابعاد هندسی از روی شکل بر این اساس تعیین شود)، در لحظه

نشان داده شده، سرعت دورانی درب را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید.



شکل مسئله (۳-۲۵)


۳-۲۶ شکل زیر، مکانیزم یک پمپ چاه مناطق نفتی را نشان می دهد. اگر سرعت دورانی میله لنگ شماره ۲ برابر 1 rad/s CW باشد، در لحظه نشان داده شده، سرعت نقطه P را با استفاده از حرکت نسبی اجزاء به دست آورید. کلیه ابعاد هندسی بر حسب اینچ بر روی شکل داده شده است.




شکل مسئله (۳-۲۶)

۳-۲۷ مراکز آنی دوران مکانیزمهای مسئله (۳-۱) را به دست آورید.


۳-۲۸ مراکز آنی دوران مکانیزمهای شکل زیر را به دست آورید.




(الف)




(ب)




(پ)




(ت)




(ث)



(ج)



(چ)



(ح)

شکل مسئله (۳-۲۸)

۳-۲۹ مسئله (۳-۱۴) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.

۳-۳۰ مسئله (۳-۱۵) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.

۳-۳۱ مسئله (۳-۱۶) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.

۳-۳۲ مسئله (۳-۱۷) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.


۳-۳۳ مسئله (۳-۱۸) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.

۳-۳۴ مسئله (۳-۱۹) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.

۳-۳۵ مسئله (۳-۲۰) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.


۳-۳۶ مسئله (۳-۲۶) را با استفاده از مراکز آنی دوران حل کنید.

۳-۳۷ شکل زیر، یک مکانیزم پرچ‌زنی نیوماتیک (Pneumatic Riveter) را نشان می‌دهد. در لحظه نشان داده شده، مزیت مکانیکی این مکانیزم (V_A/V_E) را با استفاده از مراکز آنی دوران به دست آورید. هنگامیکه میله‌های C و D همراه همراستا می‌شوند، مزیت مکانیکی چه مقدار خواهد داشت؟



شکل مسئله (۳-۳۶)

۳-۳۸ شکل زیر، یک مکانیزم بازگشت سریع را نشان می دهد. در لحظه نشان داده شده، مزیت مکانیکی این مکانیزم (V_A/V_C) را با استفاده از مراکز آنی دوران به دست آورید.



شکل مسئله (۳-۳۷)