

به نام خدا

الاستیسیته

مسائل فصل اول: آنالیز تنش

سری ۱:

مسئله ۴-۴ مؤلفه‌های تانسور تنش در یک محور مدور جامد تحت گشتاور خالص، عبارتند از:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -ax_2 \\ 0 & 0 & ax_1 \\ ax_2 & ax_1 & 0 \end{bmatrix}$$

که a ثابت است. بردارهای تنش را در نقطه $P(1, 2, 2)$ برای سطوح زیرین بیابید:

الف - صفحه $x_1 = 1$

ب - صفحه $x_2 + x_3 = 6$

ب - کره $x_1 x_2 = 9$

جهت مثبت x_1 در هر حالت طرفی است که از مبدأ دور می‌شود.

مسئله ۱۰-۴ تنشهای اصلی را برای حالت‌های تنش زیرین بیابید. محور اصلی متناظر با تنش اصلی حداکثر را به دست آورید.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ (ب) (MPa)}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{bmatrix} \text{ (الف)}$$

جواب: (الف) $\sigma_1 = 2a, \sigma_2 = \sigma_3 = -a$ ، (ب) $\sigma_1 = 3/37, \sigma_2 = -2/37, \sigma_3 = -1/37$

مسئله ۹-۴ اگر t_1 و t'_1 بردارهای تنش در نقطه P متناظر با یک بردارهای عمود n_1 و n'_1 باشند؛ نشان دهید که مؤلفه t_1 در جهت n'_1 برابر با مؤلفه t'_1 در جهت n_1 می باشد.

مسئله ۱۹-۴ طبق تعریف، فشار هیدرواستاتیک یک سیال، p ، عبارت است از $p = -(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) / 3$ که تنشهای اصلی هستند. نشان دهید که فشار هیدرواستاتیک یک پایا است.

سری ۲:

مسئله ۲۶-۴ میدان تنش زیر داده شده است:

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &= 10x_1^2 + \frac{1}{4}x_2^2 & \sigma_{22} &= 15x_1^2 + 50 & \sigma_{33} &= 15x_2^2 + 15x_3^2 \\ \sigma_{12} &= 50 + 40x_1^2 & \sigma_{23} &= 0 & \sigma_{31} &= \frac{1}{4}x_1x_2^2 + 15x_1^2x_3 \end{aligned}$$

نیروهای حجمی مورد نیاز برای تعادل را بیابید.

جواب: $\rho b_1 = -\left(30x_1^2 + 40x_2 + \frac{3}{4}x_1x_2^2\right)$, $\rho b_2 = 0$, $\rho b_3 = -\left(30x_1^2 + 40x_2 + \frac{3}{4}x_1x_2^2\right)$

مسئله ۲-۴ حالت تنش در یک نقطه معین از جسمی با ماتریس زیر نشان داده می شود:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 200 & 400 & 300 \\ 400 & 0 & 0 \\ 300 & 0 & -100 \end{bmatrix} \text{ psi}$$

بردار تنش وارد به صفحه‌ای که از نقطه مورد نظر گذشته و موازی صفحه $0 = 6 - 2x_1 + 2x_2 + 2x_3$ است، را بیابید.

مسئله ۱۱-۴ حالت تنش در یک نقطه از جسم معین عبارتست از:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مقادیر پایاهای تنش I_1, I_2, I_3 و نیز تنشهای اصلی را بیابید.

جواب: $I_1 = 1, I_2 = -2, I_3 = 0, \sigma_1 = 0, \sigma_2 = 2, \sigma_3 = -1$

سری ۳:

مسئله ۲۰-۴ اگر به یک حالت اختیاری تنش، فشار هیدرواستاتیک p افزوده شود، به طوری که تانسور تنش شکل $(\sigma'_{ij} = \sigma_{ij} - p\delta_{ij})$ را بیابد، ثابت کنید که تنش برشی حداکثر مستقل از p خواهد بود.

مسئله ۶-۴ ماتریس تانسور تنش در یک نقطه از جسم جامد در دستگاه x_i عبارتست از:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

(الف) مؤلفه‌های عمودی تنش را در دستگاه x'_i که از دوران محورهای x_i حول محور x_1 به اندازه 45° حاصل می‌شوند، پیدا کنید.

(ب) نشان دهید که $\sigma'_{ii} = \sigma_{ii}$

مسئله ۱۲-۴ ماتریس تانسور تنس زیر را در نظر بگیرید:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -cx_2 \\ 0 & 0 & cx_1 \\ -cx_2 & cx_1 & 0 \end{bmatrix}$$

c ثابت است. تنشهای اصلی و جهات اصلی را در نقطه $(1, 2, 4)$ به دست آورید. جواب: $\sigma_1 = 2\sqrt{5}$ ، $\sigma_2 = 0$ ، $\sigma_3 = -2\sqrt{5}$ و $(\bar{+} \frac{2}{\sqrt{10}}, \pm \frac{1}{\sqrt{10}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ ، $n_i^{(1)} (\bar{+} \frac{2}{\sqrt{10}}, \pm \frac{1}{\sqrt{10}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ ، $n_i^{(2)} (\pm \frac{1}{\sqrt{5}}, \pm \frac{1}{\sqrt{5}}, 0)$ ، $n_i^{(3)} (\bar{+} \frac{2}{\sqrt{10}}, \bar{+} \frac{1}{\sqrt{10}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$

سری ۴:

مسئله ۲۱-۴ نشان دهید که $\frac{\partial \bar{I}_r}{\partial \sigma_{ij}} = \sigma_{ij}$ که \bar{I}_r دومین پایای تنش انحرافی $\bar{\sigma}$ است. توجه شود که مشتق نسبت به σ_{ij} است، نه $\dot{\sigma}_{ij}$.

مسئله ۲۷-۴ معین کنید که میدانهای تنش زیر در یک سازه الاستیک، میدانهای ممکن هستند. از نیروی حجمی صرف نظر

شود. x_1

$$\sigma_{22} = c_2 x_1 + c_1 x_2, \quad \sigma_{12} = \sigma_{21} = -c_2 (x_2^2 / 2) - c_1 x_2, \quad \sigma_{11} = c_1 x_1^2 + c_2 x_2 + c_3 x_3 \quad (\text{الف})$$

$$\sigma_{22} = -x_1 x_2, \quad \sigma_{12} = x_1^2, \quad \sigma_{13} = \sigma_{31} = -x_1 x_2, \quad \sigma_{12} = \sigma_{21} = -x_1 x_2 + x_2^2, \quad \sigma_{11} = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 \quad (\text{ب})$$

$$\sigma_{22} = (x_1 + x_2)x_2$$

$$\sigma_{22} = 2x_1 - 4x_2, \quad \sigma_{12} = 2x_1 - 3x_2, \quad \sigma_{11} = 3x_1 + 5x_2 \quad (\text{ب})$$

جواب: (الف) میدان ممکن نیست (مگر $c_1 = 0$)

(ب) ممکن نیست

(ب) ممکن هست

مسئله ۳-۴ حالت تنش در نقطه (x_1, x_2, x_3) عبارتست از:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & -100 \end{bmatrix} \text{ psi}$$

بردار تنش و مقدار مؤلفه‌های عمودی و برشی آن را روی صفحه $x_1 - x_2 + x_3 - x_2 + x_3 - x_3 = 0$ پیدا کنید.

مسئله ۱۵.۴ برای حالت‌های تنش زیر (الف) تنش‌های اصلی و تنش برشی حداکثر را بیابید، (ب) موقعیت صفحه‌ای که تنش کششی حداکثر به آن وارد می‌شود، پیدا کنید، (پ) پایاهای تنش I_1 ، I_2 و I_3 را وارسی کنید:

۱- $\sigma_{11} = 50 \text{ MPa}$ ، $\sigma_{22} = 60 \text{ MPa}$ ، $\sigma_{33} = 70 \text{ MPa}$ ، $\sigma_{12} = 100 \text{ MPa}$ ، $\sigma_{13} = 75 \text{ MPa}$ ، $\sigma_{23} = 50 \text{ MPa}$

۲- $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = 0$ ، $\sigma_{12} = 75 \text{ MPa}$ ، $\sigma_{13} = -75 \text{ MPa}$ ، $\sigma_{23} = 0$

- مسئله ۲۸.۴ میدان تنش زیر داده شده است:

$$\sigma_{11} = -cx_1^2 \quad , \quad \sigma_{12} = -v + 4x_1x_2 + x_2 \quad , \quad \sigma_{13} = 1 + x_1 - 3x_2$$

$$\sigma_{22} = 3x_1^2 - 4x_2^2 - 5x_2 \quad , \quad \sigma_{23} = 0 \quad , \quad \sigma_{33} = -5 + x_1 + 3x_2 + 3x_2^2$$

(الف) مؤلفه‌های نیروی حجمی را به گونه‌ای محاسبه کنید که میدان تنش یک حالت تعادل را توصیف کند.
 (ب) بردار تنش راروی صفحه ثابت $x_1 + x_2 + x_3 = \bar{c}$ در نقطه (x_1, x_2, x_3) به دست آورید. مؤلفه‌های عمودی و برشی بردار تنش را در نقطه $(1, 1, 3)$ محاسبه کنید.
 (پ) تنش‌های اصلی و جهات اصلی را در نقطه $(1, 2, 1)$ به دست آورید.

جواب: (الف) $\rho b_1 = 0$ ، $\rho b_2 = 0$ ، $\rho b_3 = -4$

(ب) $t_1 = (-2x_1^2 - 6 + 4x_1x_2 + x_2 + x_1 - 3x_2) / \sqrt{3}$ ، $t_2 = (-v + 4x_1x_2 + 3x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_2) / \sqrt{3}$

$t_3 = (2x_1 - 4 + 3x_2) / \sqrt{3}$ ، $t_n = -3/33$ ، $t_s = 8/576$

(پ) $\sigma_1 = -10/5333$ و $n_i^{(1)} (-0/257, 0/964, -0/066)$

$\sigma_2 = -3/323$ و $n_i^{(2)} (0/870, 0/261, 0/418)$

$\sigma_3 = 6/856$ و $n_i^{(3)} (-0/42, -0/05, 0/906)$

مسئله ۷.۴ نشان دهید که

$$\sigma'_{ij} \sigma'_{ij} = \sigma_{lm} \sigma_{lm}$$

$$\sigma'_{ij} \sigma'_{jk} \sigma'_{ki} = \sigma_{rs} \sigma_{st} \sigma_{tr}$$

سری ۶:

مسئله ۱۳-۴ حالت تنش در یک نقطه از جسم جامد الاستیک عبارتست از:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ psi}$$

(الف) بردار تنش را روی صفحه‌ای با معادله $2x_1 + x_2 - x_3 = 1$ بیابید.

د. در نقطه مورد نظر به دست آورید.

مسئله ۲۳-۴ برای یک حالت تنش دو بعدی و در غیاب نیروهای حجمی، ثابت کنید که

$$\int \frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x_1} dx_1 = \int \frac{\partial \sigma_{22}}{\partial x_2} dx_2$$


مسئله ۲۳-۴ یک جسم الاستیک را در نظر بگیرید که به بخشی از مرز خارجی آن نیروی گسترده و یکنواخت p مطابق با

شکل م ۲۳-۴ وارد می‌شود. معادلات کوشی را برای این مرز بنویسید.

برای:

$$\sigma = -\sqrt{2} \sigma_{11}(x, x+a) + \sqrt{2} \sigma_{12}(x, x+a)$$

$$-2p = -\sqrt{2} \sigma_{12}(x, x+a) + \sqrt{2} \sigma_{22}(x, x+a)$$




سری ۷:

مسئله ۸-۴ در نقطه O در یک جسم جامد، حالت تنش نسبت به دستگاه $Ox_1x_2x_3$ برابر است با:

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 500 & 200 & -200 \\ 200 & 0 & 400 \\ -200 & 400 & 300 \end{bmatrix} \text{ kg/cm}^2$$

با استفاده از نمودار نشان داده شده در شکل (م ۸-۴)، تنش عمودی و برشی را در نقطه O برای صفحات موازی با صفحات زیر محاسبه کنید.

(الف) BCGF ، (ب) ABEF ، (پ) BGE



مسئله ۱۴-۴ نشان دهید که تنشهای اصلی در یک جسم دو بعدی با عبارات زیر داده می شود:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2}$$

و موقعیت صفحات اصلی توسط عبارت زیر تعیین می گردد:

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left[\frac{\sigma_{12}}{(\sigma_{11} - \sigma_{22}) / 2} \right]$$

مسئله ۲۵-۴ میدان تنش در یک جسم جامد داده شده است:

$$\sigma_{11} = x_1 x_2^2 + x_2^2$$

$$\sigma_{22} = \sin x_1 + 3x_2$$

$$\sigma_{33} = 10x_2$$

$$\sigma_{12} = 3x_1 x_2 + 4x_2$$

$$\sigma_{23} = -3x_2^2 / 2$$

$$\sigma_{13} = -x_2(x_2^2 + 4)$$

آیا تعادل در جسم برقرار است؟ اگر نه، جسم چه حرکتی را خواهد داشت؟

جواب: نه، جسم در جهت x_3 شتاب می گیرد.

سری ۸:

مسئله ۳۰-۴ (الف) دایره موهر را برای حالت تنش $\sigma_1 = 2a$ ، $\sigma_2 = a$ و $\sigma_3 = 0$ بکشید.

(ب) برای حالت تنش (الف)، با محورهای مختصات در جهات اصلی، کسینوسهای جهت یکه بردار عمود بر صفحه‌ای که

روی آن a و $t_n = \frac{3a}{4}$ است، محاسبه کنید.

(پ) معادله مکان هندسی تمام نقاط (t_n, τ_n) برای سطوحی که $n_x^2 = \frac{3}{8}$ پیدا کنید و مکان هندسی را رسم نمایید. حداکثر

t_n را محاسبه کنید.

$$\text{جواب: (ب) } n_x^2 = \frac{9}{32}, \quad n_y^2 = \frac{14}{32}, \quad n_z^2 = \frac{9}{32} \quad \text{(ب) } (t_n)_{\max} = \frac{11a}{8}$$

مسئله ۲۹-۴ نشان دهید که اگر مؤلفه‌های تنش را بر حسب توابع اسکالر $\phi_i(x_1, x_2, x_3)$ ($i = 1, 2, 3$) به صورت زیر

نمایش دهیم، معادلات تعادل (۲۶-۴) در دستگاه مختصات دکارتی ارضای می‌شوند.

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &= \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial x_2 \partial x_2} & \sigma_{22} &= \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial x_1 \partial x_1} & \sigma_{33} &= \frac{\partial^2 \phi_3}{\partial x_1 \partial x_1} \\ \sigma_{12} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \phi_2}{\partial x_2} - \frac{\partial \phi_3}{\partial x_2} \right) & \sigma_{23} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_1} \left(-\frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \phi_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \phi_3}{\partial x_2} \right) \\ \sigma_{31} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} - \frac{\partial \phi_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \phi_3}{\partial x_2} \right) \end{aligned}$$

(۳۰-۴)

مسئله ۲۲-۴ حالت تنش در نقطه‌ای از یک جسم جامد با عبارات زیر داده شده‌اند:

$$\sigma_{11} = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3, \quad \sigma_{22} = a_4 x_1^2 + a_5 x_2^2 + a_6 x_3^2, \quad \sigma_{33} = a_7 x_1^2 + a_8 x_2^2 + a_9 x_3^2$$

$$\sigma_{12} = a_{10}, \quad \sigma_{23} = a_{11} x_2 + a_{12} x_3, \quad \sigma_{31} = a_{13} x_1^2 + a_{14} x_3^2$$

که a ها ثابتند. روابط نیروهای حجمی را برای ارضای تعادل به دست آورید.